
R5
Dr3
C6
Dr4
C5
C17
R17
T3
C23
C24
C27
VD6
GND
+24V
C4
Dr5
Dr6
R14
C15
C30
C25
Dr8
Tr4
R6
C13
R11
R12
C7
Tr2
R16
Tr1
T1
C9
C14
C22
Tr3
C26
C29
C28
Out
GND
C3
R10
C19
R19
C20
T4
R3
R1
R2
C11
Dr2
R7
R8
R9
VD2
VD3
C16
R15
VD5
VD4
C31
C2
Dr1
+Tx
In
C10
C18
Dr7
R18
C1
VD1
GND
GND
R4
C12
R13
C21
T2