

+Vcc
+TX
GND
In
GND
VD1
VD2
C5
C1
C18
C17
C21
C20
C16
R24
R22
Dr2
C14
C19
C15
R5
C3
R7
R8
R13
R17
R18
C8
C12
T3
Dr3
R23
L3
C22
GND
R2
R4
C6
R9
C7
T1
T2
Tr1
C9
Tr2
Dr4
C2
C4
L1
C11
L4
Out
R1
R3
R6
R11
R12
C10
R14
R15
R16
C13
R19
R20
R21
L2
C23